

Inkommet brev från medlem Ulf Lamby inför ombyggnation av klubbhuset

Med utgångspunkt från den planritning som presenterades på höstmötet har jag några synpunkter:

Nedervåning

"Bättre flöden" står det. Det första som man går in i vid entrén är en rund soffa med ett träd. En svängd trappa tar stor plats och gör det svårt för restaurangen att köra en vagn från köket till hissen för transport till övervåningen när man ska servera mat där. Detta är väl inte bättre flöde.

På våren och hösten ordnar klubben lagtävlingar med kanonstart och efterföljande lunch med prisutdelning. Då dukar man upp långbord så alla får plats. Detta är inte möjligt med förslaget. Jag tolkar ritningen att matsalen har fasta soffor vid öppna spisen och en ny vägg. Det är bättre att behålla en stor matsal som möjliggör en flexibel möblering.

Utbyggnaden mot puttinggreenen är inte bra och onödig. När man sitter på dom uteplatser med utsikt mot puttinggreen som finns nu, så upplever man verkligen att man befinner sig på en golfklubb.

Övervåning

Ett argument när Indoor planerades var att det skulle bli stora ytor fria där det varit omklädningsrum för damer och herrar. Dom två utrymmena plus rummet med öppen spis och fönster mot 18:e green, bildar 3 enheter för medlemmar eller också för andra att hyra, t.ex. Rotary. Om man kommer upp för trappan idag finns det ett förråd till vänster, det skulle kunna bli ett

"övervåningskök" som då ligger nära alla 3 enheterna. Där kan man ha varmhållning och uppläggning av mat etc.

Utrymmet där herrarnas omklädningsrum har varit bör man göra så stort som möjligt. Inga små rum i hörnan mot vagnhallen.

En balkong är säkert kostsam att göra och inte nödvändig.

På planritningarna finns det flera saker som jag inte vet vad det är och som jag inte kan kommentera.

På vårmötet 2025 kostade renoveringen ca 20 miljoner och sen på höstmötet var summan uppe i 25 miljoner. Med tanke på detta bör man avstå från vissa delar.

Ulf Lamby